

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	капремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - **не определен**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - **доступно полностью всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – **не определен**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - **требуется.**

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - **не имеется.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – **нет.**

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1) анкеты (информации об объекте) от "\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ г.;
- 2) акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ г.;
- 3) решения Комиссии \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_\_" 20\_\_\_\_ г.