

АНКЕТА
обследования помещений МКОУ «Вороновская СОШ»

Полное юридическое наименование объекта: **муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Вороновская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Вороновская СОШ»)**

Адрес, телефон, факс: **636171, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская 17, тел/факс 8(38244)31208, e-mail: voronovshool@mail.ru**

Ведомственная принадлежность объекта: **Департамент общего образования Томской области**

Вид деятельности: **образование**

Размещение объекта: **отдельное здание**

Год ввода в эксплуатацию – **1973**

Дата последнего капитального ремонта – **нет**

Общая площадь – **2621,6 кв. м.**

Проектная мощность (предельная численность) - **351 чел.**

Фактическая мощность (количество обслуживаемых) – **221 чел.**



1. Территория, прилегающая к объекту

№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	Фото
1	2	3	4	5	6	7
Парковка для посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	50	К,О	
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	1	К,О	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	не имеется	К	
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	не имеется	К	
Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)	м	2,0 допустимо 1,2 м.	не имеется	К	
	Указатели направления движения		наличие	отсутствуют	К,О,Г	
	- высота бордюра	см.	5	отсутствуют	С	
	Съезды тротуаров: Уклон Вблизи здания и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	отсутствие		

	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см.	80 50-60	отсутствует	С	
Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	600	О,С	
	Высота ступени	см	от 12 до 15	27	О,С	
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	30	О,С	
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О,С,Г	
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствие	С	

	Ширина рельефной тактильной полосы		30-50	отсутствие	С	
	Желтая и контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствие	С	
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	отсутствует	О,С	
	Поручни с двух сторон		наличие	-	О,С	
	- высота поручней	см	допустимо 85-92	90	О,С,Г,У	
	- завершающие части поручней	см	не менее 30	отсутствие	О,С,Г,У	
	Пандус		наличие	наличие		
	Ширина пандуса	см	Не менее 100	100	К	
	Параметры пандуса: - длина марша пандуса - уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче от 1/12(8%) до 1:20 (5%)		К	
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	наличие	К	

	Поручни с двух сторон: - на высоте	см	70-90 (допустимо от 85 до 92)	наличие	К	
	- завершающие части поручней	см	Длина пандуса на 30		К,О	
	Нескользкое покрытие		наличие	наличие	К	
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	наличие	К	
	Наружный подъемник: Вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствие	К	

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			На пути движения к зданию отсутствуют указатели и информация о предоставлении ситуационной помощи	все	Установить указатели, информирующие о пути движения к зданию, а также информацию с номером телефона специалиста, который окажет при необходимости помощь	Организационные мероприятия

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Не имеется	К,О	Обустроить съезды для инвалидных колясок с тротуаров, путем соответствующего обращения к муниципальным органам, в ведении которых находится прилегающий земельный участок	Организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем, отсутствуют поручни, отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени	К,О,С	Установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем, установить поручни, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени	Текущий ремонт
1.4	Пандус	есть			Конструктивно предусмотрен, поручни имеются	К,О		
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не имеется	К,О		

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К,О,У), ВНД (С)			Текущий ремонт, организационные мероприятия

2. Входная группа

№ п/п	Наименование элемента объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Фото	Ссылка на пункт нормативного документа 1
2	3	4	5	6	7	8	9
1	Крыльцо (входная площадка)						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140 x 200 или 150 x 185	имеется	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)		наличие	отсутствует	К,О,С		П.5.1.2. СП

							59.13330.2012
	Нескользкое покрытие		наличие	имеется	Все категории		П. 5.1.3. СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	имеется	Все категории		П. 5.1.3 СП 59.13330. 2012
2	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестниц	см	не менее 135	250	О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	27	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330. 2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	30	О,С		П. 4.1.12 СП 59.13330.2012
	Нескользкое покрытие		наличие	имеется	Все категории		П.4.1.12. СП 59.13330. 2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	За 80-90 до лестницы	отсутствует	С		П.4.1.12 СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	отсутствует	С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	имеется	С		П.4.1.12 СП 59.13330. 2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	-	О,С		П.4.1.12 СП 59.13330. 2012
	Поручни с двух сторон		наличие	-	О,С		П.4.1.14 СП

						59.13330.2012
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	-	О,С		П.6.16. СП 118.13330.2012
- завершающие части поручней	см	Не менее 30	-	О,С		П. 5.3.3. ГОСТ Р 51261
Пандус		наличие	имеется			
Ширина пандуса	см	Не менее 100	95	К		П.4.1.14.4.1.14 СП 59.13330.2012
Параметры пандуса: Длина марша пандуса Уклон пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)	150	К		П.4.1.14 СП 59.13330. 2012
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	-	К		П.4.1.15.СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:		наличие	наличие	К,О		П. 4.1.15.СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К		П.4.1.15.СП 59.13330. 2012
- завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	-	К,О		П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	К,О,С		П.4.1.16 СП 59. 13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	отсутствует	С		П.4.1.16 СП 59.13330. 2012
Наружный подъемник вертикальный (В), Наклонный (Н)		наличие	Конструктивно не предусмотрен	К		П.4.1.14.СП 59.13330.2012

	Тамбур					
	Габариты: глубина x ширина	см	Не менее 230x150 При реконструкции допустимо от 150 до 180x200	237x237	К	 П.5.1.7.СП\P 59.13330.2012
	Двери 1: распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			распашные		
	-ширина дверного проема в свету	см	Не менее 120	Входная дверь – 132 (одна створка 90)	К	П.5.1.4.СП 59.13330.2012
	- высота порога	см	Не более 1,4	2	К,О,С	П.5.1.4.СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	имеется	С	П.5.1.5.СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	На менее 10 x 20	имеется	С	П.5.1.5.СП 59.13330.2012
	Расположение маркировки на полотне двери	см	Не ниже 120 Не выше 150 от земли	120	С	П.5.1.5.СП 59.13330.2012

	Двери 2: распашные (Р), автоматические раздвижные (В)			распашные			
	- ширина дверного проема в свету	см	Не менее 120	Входная дверь -132 (одна створка -90)	К		П.5.1.4. СП 59.13330. 2012
	- высота порога	см	Не более 1,4	2	К,О,С		П.5.1.4.СП 59.13330.2012
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	имеется	С		П.5.1.5.СП 59.13330.2012
	Размер маркировки	см	Не менее 10x20	соответствует	С		П.5.1.5.СП 59.13330.2012
	Расположение маркировки на полотне двери	см	Не ниже 120 Не выше 150 от земли	120	С		П.5.1.5.СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ на фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем, отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени	К,О,С	Установить рельефную (тактильную) полосу перед и в завершении лестничного марша, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени	Текущий ремонт
	Пандус наружный	есть				К,О		
	Входная площадка (перед)	есть			соответствует	К,О		

	дверью)							
	Дверь (входная)	есть			Отсутствует информация об учреждении, дублированная рельефно - точечным шрифтом Брайля, звуковой маяк на входе для посетителей с нарушениями зрения	К,О,С	Оснастить входную дверь табличкой с информацией об учреждении, дублированной рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковым маяком в качестве ориентира на входе для посетителей с нарушениями зрения	Приобретение и установка оборудования, организационные мероприятия
	Тамбур	есть			соответствует			

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)
Вход в здание	ДП-И (О,Г,У), ДУ (К,С)	№ на плане	№ фото	Приобретение и установка оборудования, организационные мероприятия

**3. Пути движения на объекте
(для доступа к зоне оказания услуги, в том числе пути эвакуации)**

№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	фото	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Холлы						
	Ширина пути движения кресла-коляски: В одном направлении При встречном движении	см	Не менее 150 Не менее 180	300 370 300	К		П. 5.2.1.СП 59.13330.2012

Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	120	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже)		наличие	имеется	К,О		П.5.2.6 СП 59.13330 2012
Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ-не более чем на 10; Высота от 70 до 210 от уровня пола	отсутствие	К,С		П.5.2.7 СП 59.13330. 2012

Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	126	К,О,С		П.5.2.4 СП 59.13330.2012
Лестницы						
Ширина лестничного марша: Для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. Для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; Для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см		136 Не менее 135 Не менее 120 Не менее 90	О,С		П.6.9. СП 118.13330.2012
Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	О,С		П.5.2.9.СП 13330.2012
Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	За 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствует	С		П.5.2.3. СП 59.113330.2012

3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Соответствует; Требуется установка мнемосхемы (тактильного плана помещений) для посетителей с нарушениями зрения	К,О,С	Рекомендуется установить на расстоянии 3-5 м от входа мнемосхему (тактильный план помещений)	Приобретение оборудования
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть			Отсутствует рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем, отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени	К,О,С	Установить рельефную (тактильную) полосу перед и в завершении лестничного марша, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Не предусмотрен конструктивно	К,О	Технические решения невозможны	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Не предусмотрен конструктивно	-	-	-
3.5	Дверь	нет						
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			На путях эвакуации пороги дверей не соответствуют нормативам доступности для МГН; на путях эвакуации отсутствуют световые оповещатели для посетителей с нарушениями слуха		Рекомендуется замена двери с порогами соответствующими нормативам в строительстве; обучить персонал правилам оказания ситуационной помощи инвалидам в ЧС: оснастить пути эвакуации световыми оповещателями для посетителей с нарушениям слуха	Организационные мероприятия, приобретение оборудования

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,У) ДЧ-И (К,С,Г)			Организационные мероприятия, приобретение оборудования

4. Зона оказания услуги

№ № помещений пол плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	фото	примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок (гардероб)						
	Высота рабочей поверхности	см	не выше 85	0	К		П.7.1.9СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	не менее 100	0	К		П.7.1.9.
	Игровая комната			отсутствует			
	Сенсорная комната			отсутствует			
	Кабинет			отсутствует			
	ширина в свету	см	не менее 90	-	К,О		П.5.1.4.СП 59.13330.2012
	пороги	см	не более 1,4	-	К,О		П. 5.1.4.СП 59.13330.2012
	ширина прохода между оборудованием	см	90-140	-	К,О		П.4.7.СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			На двери отсутствует информация о кабинете, дублированная рельефно-точечным шрифтом Брайля, звуковой маяк на входе для посетителей с нарушениями зрения;	все	Рекомендуется изготовить и установить таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом в зонах обслуживания, отработка навыков у персонала по оказанию помощи и сопровождению	Организационные мероприятия

							инвалидов с различными формами ограничений здоровья.	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания	ДП-И (К,О,У), ДУ (С,Г)			Организационные мероприятия

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ № помещений	Наименование элементов объекта	Ед. измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН	фото	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	имеется	К,О,Г,У		П.5.3.6.СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	отсутствует	К		П.5.3.3.СП 59.13330.2012
	Пороги			отсутствует			П.5.1.4.СП 59.13330.2012
	Раковина: -зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	см	Не менее 130 х 85	-			П.5.3.3.СП 59.13330.2012

	* высота раковины * опорный поручень		75-85 наличие				
	Сушилка для рук	см	не более 80	отсутствует	К,О		П.5.4.2.СП 59.13330.2012
	Габариты универсальной кабины	см	не менее 220 x 215	отсутствует	К		П.5.3.3.СП 59.13330.2012
	Опорные поручни		наличие	отсутствует	К,О		П.5.3.3.СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации		наличие	отсутствует			П.5.3.6.СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работа по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
5.1	Туалетная комната	есть				К,О		
5.2	Душевая комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

№№ помещени й по плану БТИ	Наименование объектов	Едини- цы измере ния	Норматив	Фактическая величина	Для Категорий МГН	Фото	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах)		наличие	отсутствует	С,У		
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	отсутствие	С		П.5.5.4; 5.6. СП 59.13330.2012

	Размещение на высоте	см	Не ниже 150 Не выше 450 От пола	отсутствие	К,С		П. 5.5.4. СП 59.13330.2012
	Высота прописных букв	см	Не менее 7,5	отсутствие	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671
	Указатели , пиктограммы:			отсутствие	С,У		
	Размещение на высоте	см	Не более 250 от пола	отсутствие	К,С		П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размеры пиктограммы: Рядом с входом в общественные здания и сооружения; На элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20x20 10x10	-	Г,О,К		П.4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	отсутствие	С		П.6.16.ГОСТ Р 51671
	- высота размещения	см	120-160	-	С		П. 6.18 ГОСТ Р 51671
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения На удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствие	С		П.7.1.8. СП 59.13330.2012
	Надписи и знаки для идентификации помещений		наличие	отсутствие			
	-высота размещения	см	Не выше 150	-	С,У		П.6.21.4.ГОСТ Р 51671
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов- автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства		наличие	отсутствие	С,Г		П.5.5.6, 7.1.12 СП 59.13330.2012

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на сиене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстоянии до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствуют световые оповещатели для посетителей с нарушениями слуха		Приобрести и установить световые	Приобретение оборудования

							оповещатели на путях эвакуации и туалетной комнате	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствует звуковой маяк на центральном входе в здание	С	При наличии технической возможности установить звуковой маяк	Приобретение оборудования
6.3	Тактильные средства	нет			По всему зданию отсутствуют таблички с информацией, выполненной рельефно-точечным шрифтом, отсутствует мнемосхема (тактильный план здания)			Приобретение оборудования

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К,О,У), ДЧ-И (Г), ВНД (С)			Приобретение оборудования

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на креслах – коляска, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.



УТВЕРЖДАЮ:
Директор МКОУ «Вороновская СОШ»
В.Н.Гохвайс
06.08.2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**для инвалидов и других маломобильных групп населения
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Вороновская средняя общеобразовательная школа»
(МКОУ «Вороновская СОШ»)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Вороновская средняя общеобразовательная школа»
- 1.2. Адрес объекта: 636171, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2-х этажей, 2621,6 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – да, 16544 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания – 1973, последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального – нет.

Сведения об организации расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу; краткое наименование): **Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Вороновская средняя общеобразовательная школа»,**
(краткое наименование) **МКОУ «Вороновская СОШ»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **636171, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Пролетарская, 17**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) – **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Администрация Кожевниковского района, Томской области.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **636160, с. Кожевниково, ул. Гагарина, 17**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,

транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**

2.2. Виды оказываемых услуг **организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по образовательным программам дополнительного образования**

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому, дистанционно.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **дети –инвалиды при предъявлении родителями заключения МСЭ**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: посещаемость – **351**чел, вместимость, пропускная способность – **221**чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да (при предъявлении родителями перечня мероприятий по психолого-педагогической реабилитации (реабилитации) ребенка – инвалида).**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(ОПИСАТЬ МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА)

- **Вороново –Красный Яр – Вороново, Вороново- Екимово - Еловка – Вороново**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **не предусмотрено.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние объекта от остановки транспорта **500 м.**

3.2.2. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет) **нет.**

3.2.3. время движения (пешком) **15-20 минут**

3.2.4. перекрестки наличие (нерегулируемые, регулируемые, с звуковой сигнализацией, таймером): **да, нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **отсутствуют .Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов форма обслуживания

№ п/п	Категории инвалидов	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	<i>ДУ</i>
	в том числе инвалиды :	
2	передвигающиеся в креслах-колясках	<i>ДУ</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
4	с нарушением зрения	<i>ДУ</i>
5	с нарушением слуха	<i>ДУ</i>
6	с нарушением умственного развития	<i>А</i>

* Указывается один из вариантов: «А» – доступность всех зон помещений, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ (С, Г)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
3	Вход (входы) в здание	ДЧ – И (К,С,О,У) ВНД (Г)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ – И (К, С,Г,О,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И(Г,О,У, С)ВНД (К)
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДУ

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В – доступно частично всем, ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ- доступно условно, ВНД- временно недоступно.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности:

- доступно частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации (виды работ)*
1	Территория прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь(пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно – гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:-по мере поступления финансовых средств, в рамках исполнения целевое назначение

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Результат (по состоянию доступности) после работ по адаптации **частично доступно**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **неудовлетворительно**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры);


техническая экспертиза;

разработка проектно-сметной документации.

4.5 Информация размещена (обновлена) на карта доступности субъекта РФ **06.08.2021г**

voronovshool@mail.ru


5. Особые отметки

Директор школы  **В.Н.Гохвайс**

Члены рабочей группы:

Завхоз  **Т.В.Подольяко**

Заместитель директора по УВР  **Г.А.Кошкорова**

Заместитель директора по ВР  **А.В.Куницына**

В том числе:

Представители общественных организаций инвалидов _____